



CENTRALES NUCLEARES ALMARAZ-TRILLO

NOTA INFORMATIVA

30 de mayo de 2019

www.cnat.es

INFORMACIÓN SOBRE LA CENTRAL NUCLEAR DE TRILLO

La Central Nuclear de Trillo ha notificado al Consejo de Seguridad Nuclear (CSN) la inoperabilidad del lazo del sistema de refrigeración de componentes por pérdida de estanqueidad en una de sus válvulas.

Esta situación se produjo de forma inadvertida. Una vez identificado se procedió a normalizar el estado de la válvula.

Actualmente el sistema de refrigeración de componentes y la válvula se encuentran operables y la Central Nuclear de Trillo continua realizando las tareas programadas en su 31ª Recarga de Combustible.

Este hecho no ha tenido impacto ni para las personas ni para el medio ambiente.