



RELACIONES INSTITUCIONALES Y COMUNICACIÓN

CENTRAL NUCLEAR DE ALMARAZ

NOTA INFORMATIVA

REF: PARADA AUTOMÁTICA DE LA UNIDAD II POR PARADA DE TURBINA

Durante la realización de los trabajos de instalación de una nueva fuente de alimentación en el regulador de tensión del alternador, se ha producido la desconexión de la turbina por la actuación de un relé. A consecuencia de ello, se ha producido la parada automática del reactor.

La incidencia se ha generado en la parte convencional de la planta, habiendo funcionado correctamente todos los sistemas de seguridad. Se están analizando las causas de la actuación del relé, para tras subsanarlas, proceder a situar a la planta en las condiciones previas a la misma.

Almaraz, 2 de junio de 2011

NOTA INFORMATIVA

