



RELACIONES INSTITUCIONALES Y COMUNICACIÓN

## CENTRAL NUCLEAR DE TRILLO

### NOTA INFORMATIVA

#### REF: PARADA DE TURBINA POR PERDIDA ACEITE DE LUBRICACIÓN EN COJINETE

---

A las 2 h del día 14 de enero el personal de servicio en Sala de Control procedió a la parada manual de la Turbina, al detectarse una pérdida de aceite de lubricación en uno de los cojinetes de la misma. Se procedió a desacoplar de la Red la Central, y se inició el estudio de las causas de la incidencia.

A continuación se ha procedido a la parada manual del reactor, al objeto de enfriar la planta, para facilitar la actuación sobre el cojinete en el que se ha producido la pérdida de aceite.

Se van a iniciar las labores de mantenimiento correctivo sobre el cojinete, estando previsto que las mismas se desarrollen durante el fin de semana.

Todos los sistemas han funcionado correctamente, habiendo tenido lugar la incidencia descrita en la parte convencional de la planta.

Trillo, 14 de enero de 2011

NOTA INFORMATIVA