



RELACIONES INSTITUCIONALES Y COMUNICACIÓN

## CENTRAL NUCLEAR DE TRILLO

### EXTRACTO DE INFORME REMITIDO AL CONSEJO DE SEGURIDAD NUCLEAR

La Central Nuclear de Trillo ha remitido al Consejo de Seguridad Nuclear (CSN) un Informe sobre un Suceso Notificable consistente en:

Parada de turbina por pérdida de aceite de lubricación en cojinete.

Situación actual de la planta:

La Planta se encuentra desacoplada de la red, con el reactor estabilizado al 30 % de potencia, descargando el vapor al condensador a través del by-pass (conducto alternativo de la turbina)

Trillo, 14 de enero de 2011

INFORME NOTIFICADO AL CSN