



RELACIONES INSTITUCIONALES Y COMUNICACIÓN

CENTRAL NUCLEAR DE ALMARAZ

NOTA INFORMATIVA

REF: PARADA NO PROGRAMADA UNIDAD II ALMARAZ

A las 07:42 horas del día 24/07/10 se ha producido la parada de la turbina principal de la Unidad II, provocada por un malfuncionamiento de una de las válvulas solenoides del circuito de aceite de parada de la propia turbina. A consecuencia de ello, se ha producido la parada automática del reactor.

Todos los sistemas de seguridad han actuado según lo previsto. Tras la parada automática, se están resolviendo las causas de la anomalía para poder volver a acoplar la U-II a la red eléctrica a lo largo del día de hoy.

Almaraz, 24 de julio de 2010

NOTA INFORMATIVA