



CENTRALES NUCLEARES ALMARAZ-TRILLO

NOTA INFORMATIVA

www.cnat.es comunicacion@cnat.es Tel:+34 91 210 58 00

29 de diciembre de 2022

INFORMACIÓN SOBRE CN TRILLO

La central nuclear de Trillo ha notificado al Consejo de Seguridad Nuclear, siguiendo los procedimientos establecidos, que tras el análisis detallado realizado junto con el fabricante se ha llegado a la conclusión de que el 18 diciembre el diésel de salvaguardia de la redundancia 3 (GY30) podría haberse encontrado inoperable sin haberse realizado en el tiempo requerido las acciones indicadas en las Especificaciones Técnicas de Funcionamiento (ETF).

Desde el 23 de diciembre el diésel GY30 está operable tras haberse identificado y corregido el origen de la incidencia.

La Planta se encuentra en situación estable funcionando al 100 % de potencia.