



CENTRALES NUCLEARES ALMARAZ-TRILLO

NOTA INFORMATIVA

www.cnat.es

16 de mayo de 2021

INFORMACIÓN SOBRE LA CENTRAL NUCLEAR DE TRILLO

La central nuclear Trillo, siguiendo los procedimientos establecidos, ha comunicado al Consejo de Seguridad Nuclear que, a las 0:24 horas se ha producido un incendio de corta duración en la borna de un transformador principal. Como consecuencia de este hecho se ha producido la desconexión de la central de la red.

El incendio, que ha sido extinguido por la brigada contra incendios de la instalación, ha tenido una duración de unos quince minutos por lo que se ha declarado prealerta de emergencia. Una vez extinguido el incendio y analizada la situación de la central se ha desactivado la situación de prealerta de emergencia.

La Planta está en condición segura.

Esta incidencia no ha tenido consecuencias para las personas ni para el Medio Ambiente.